



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Decasol jämfört med Mariapark Sol

2021–2025

33 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/maria-park-sol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+9,1 pp

Decasol har högre andel godkända besiktningar

9,1 % godkända, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.

1,7 pp

Decasol har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

18,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,3 % för Mariapark Sol.

4,3 pp

Mariapark Sol har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,3 % för Decasol.

+6,1 pp

Decasol har fler besiktningar med få anmärkningar

6,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Mariapark Sol.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

9,1 %

av Decasols offentliga besiktningar är godkända


Decasol

9,1 %



Mariapark Sol

0 %



Decasol

33

besiktningar

Mariapark Sol

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

Decasol Mariapark Sol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Mariapark Sol	Decasol
Montagesystem	683 granskade kontrollpunkter	79,7 %	81,4 %
			
Batteri	89 granskade kontrollpunkter	95,7 %	94,4 %
			
Solpaneler	499 granskade kontrollpunkter	91,8 %	87,8 %
			
Tillbehör	303 granskade kontrollpunkter	100 %	95,7 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Decasol Mariapark Sol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Mariapark Sol	Decasol
Skåne län	14 respektive 3 besiktningar	0 %	14,3 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Decasol och Mariapark Sol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Decasol är registrerad som installatör.

Jämförelse

Mariapark Sol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/decasol/data/jamfor/maria-park-sol

