



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Delidel jämfört med Alfa Solvind i Skåne

2021–2025

40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Alfa Solvind i Skåne har högre andel godkända besiktningar

25 % godkända, jämfört med 12,5 % för Delidel.

7,5 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Alfa Solvind i Skåne.

5,6 pp

Alfa Solvind i Skåne har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

5,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

+7,5 pp

Alfa Solvind i Skåne har fler besiktningar med få anmärkningar


25 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 17,5 % för Delidel.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.


12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända

Delidel 12,5 %



Alfa Solvind i Skåne 25 %



Delidel

40

besiktningar


Alfa Solvind i Skåne

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Delidel  Alfa Solvind i Skåne

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Alfa Solvind i Skåne	Delidel
Tillbehör	357 granskade kontrollpunkter	88,9 %	96,4 %
Växeriktare	1 453 granskade kontrollpunkter	95,5 %	90,9 %
Montagesystem	822 granskade kontrollpunkter	91,7 %	87 %
Batteri	420 granskade kontrollpunkter	96,7 %	91,2 %
Solpaneler	613 granskade kontrollpunkter	94,3 %	88,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Delidel Alfa Solvind i Skåne



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

Jämförelse

Alfa Solvind i Skåne jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/alfa-solvind-i-skane

