



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Delidel jämfört med Inovèla

2021–2025

40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/inovla



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

7,5 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

9,4 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

+17,5 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända


Delidel

12,5 %



Inovèla

0 %



Delidel

40

besiktningar


Inovèla

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Delidel  Inovèla

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Inovèla	Delidel
Tillbehör	357 granskade kontrollpunkter	88,9 %	96,4 %
Växelriktare	1 453 granskade kontrollpunkter	90 %	90,9 %
Batteri	420 granskade kontrollpunkter	93,8 %	91,2 %
Montagesystem	822 granskade kontrollpunkter	90,4 %	87 %
Solpaneler	613 granskade kontrollpunkter	98,1 %	88,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

Jämförelse

Inovèla jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/inovla

