



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Delidel jämfört med KomByggSol

2021–2025

40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/kombyggSol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+27,5 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 12,5 % för Delidel.

9,4 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

1 pp skillnad

Delidel ligger närmast KomByggSol vid installation av växelriktare

9,1 % icke-godkända punkter för Delidel, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

+22,5 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 17,5 % för Delidel.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända


Delidel

12,5 %



KomByggSol

40 %



Delidel

40

besiktningar

KomByggSol

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Delidel KomByggSol



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	Delidel
Batteri	420 granskade kontrollpunkter	77,8 %	91,2 %
Växeriktare	1 453 granskade kontrollpunkter	91,9 %	90,9 %
Tillbehör	357 granskade kontrollpunkter	100 %	96,4 %
Montagesystem	822 granskade kontrollpunkter	94,5 %	87 %
Solpaneler	613 granskade kontrollpunkter	98,1 %	88,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Delidel KomByggSol



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/kombyggssol

