



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Delidel jämfört med Moveco

2021–2025

40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/moveco



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,3 pp

Moveco har högre andel godkända besiktningar

23,8 % godkända, jämfört med 12,5 % för Delidel.

0,6 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Moveco.

7,2 pp

Moveco har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,3 % för Delidel.

+3,2 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 14,3 % för Moveco.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända


Delidel

12,5 %



Moveco

23,8 %



Delidel

40

besiktningar

Moveco

42


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Delidel Moveco




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Moveco	Delidel
Tillbehör	357 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96,4 %
Växeriktare	1 453 granskade kontrollpunkter	92,8 %	90,9 %
Montagesystem	822 granskade kontrollpunkter	90,6 %	87 %
Batteri	420 granskade kontrollpunkter	96,2 %	91,2 %
Solpaneler	613 granskade kontrollpunkter	95,9 %	88,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

Jämförelse

Moveco jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/moveco

