



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Delidel jämfört med Penthon

2021–2025

40 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+12,5 pp

Delidel har högre andel godkända besiktningar

12,5 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

2,5 pp

Delidel har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,8 % för Penthon.

4,9 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

4,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,1 % för Delidel.

+17,5 pp

Delidel har fler besiktningar med få anmärkningar

17,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

12,5 %

av Delidels offentliga besiktningar är godkända


Delidel

12,5 %



Penthon

0 %



Delidel

40

besiktningar


Penthon

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Delidel  Penthon

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	Delidel
Solpaneler	613 granskade kontrollpunkter	86,2 %	88,7 %
Montagesystem	822 granskade kontrollpunkter	87,1 %	87 %
Tillbehör	357 granskade kontrollpunkter	98,2 %	96,4 %
Batteri	420 granskade kontrollpunkter	95,8 %	91,2 %
Växeriktare	1 453 granskade kontrollpunkter	95,8 %	90,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Delidel Penthon



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Penthon	Delidel
Västra Götalands län	38 respektive 5 besiktningar	0 %	13,2 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Delidel och Penthon.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Delidel är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/delidel/data/jamfor/penthon

