



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EcoKraft jämfört med Solkontakt Stockholm AB

2021–2025

120 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecokraft/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,6 pp

Solkontakt Stockholm AB har högre andel godkända besiktningar

33,3 % godkända, jämfört med 11,7 % för EcoKraft.

5,1 pp

EcoKraft har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,3 % för Solkontakt Stockholm AB.

0,8 pp

Solkontakt Stockholm AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

8,7 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för EcoKraft.

+7,5 pp

EcoKraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,7 %

av EcoKrafts offentliga besiktningar är godkända


EcoKraft

11,7 %



Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



EcoKraft

120

besiktningar


Solkontakt Stockholm AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ EcoKraft ■ Solkontakt Stockholm AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkontakt Stockholm AB	EcoKraft
Solpaneler	1 496 granskade kontrollpunkter	83,7 %	88,8 %
Montagesystem	2 370 granskade kontrollpunkter	83,3 %	85,1 %
Växelriktare	3 570 granskade kontrollpunkter	91,1 %	91,4 %
Tillbehör	645 granskade kontrollpunkter	96 %	95,3 %
Batteri	274 granskade kontrollpunkter	91,3 %	90,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

EcoKraft Solkontakt Stockholm AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkontakt Stockholm AB	EcoKraft
Stockholms län	27 respektive 3 besiktningar 33,3 %	3,7 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både EcoKraft och Solkontakt Stockholm AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EcoKraft är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkontakt Stockholm AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecokraft/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab

