



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Ecotech solutions jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+40 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

2,8 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

24,1 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

8,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Assemblin Solar AB

40 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Ecotech solutions Assemblin Solar AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Ecotech solutions
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	93,9 %	96,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	97,5 %	100 %
Växeriktare	159 granskade kontrollpunkter	97,2 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	98,4 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	91,1 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Assemblin Solar AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Assemblin Solar AB	Ecotech solutions
Skåne län	4 respektive 6 besiktningar	33,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Ecotech solutions och Assemblin Solar AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/assemblin-solar-ab

