



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Ecotech solutions jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

29,7 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

0 pp skillnad

Ecotech solutions ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Ecotech solutions, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända

Ecotech solutions

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Ecotech solutions Energiteknik i Kungälv AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Ecotech solutions
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	100 %	96,7 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	100 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	95,9 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	96,7 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

