



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Ecotech solutions jämfört med Kopernicus

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/kopernicus



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+31,3 pp

Kopernicus har högre andel godkända besiktningar

31,3 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

4,1 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för Kopernicus.

20,5 pp

Kopernicus har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

+31,3 pp

Kopernicus har fler besiktningar med få anmärkningar

31,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Kopernicus

31,3 %



Ecotech solutions

4

besiktningar


Kopernicus

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Ecotech solutions ■ Kopernicus


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kopernicus	Ecotech solutions
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	95,9 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	97,3 %	96,7 %
Växelriktare	159 granskade kontrollpunkter	93,9 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	90,7 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	87,5 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Kopernicus



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Kopernicus	Ecotech solutions
Skåne län	4 respektive 8 besiktningar	50 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Ecotech solutions och Kopernicus.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kopernicus jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/kopernicus

