



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Ecotech solutions jämfört med Solpanelen.nu

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/solpanelennu



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

0 %

Andelen godkända besiktningar är densamma

Båda ligger på 0 % godkända besiktningar.

13 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

20,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 33,3 % för Solpanelen.nu.

9,9 pp

Solpanelen.nu har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

23,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Solpanelen.nu

0 %



Ecotech solutions

4

besiktningar

Solpanelen.nu

4

besiktningar


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solpanelen.nu	Ecotech solutions
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	66,7 %	79,7 %
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	88,9 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	87,1 %	96,7 %
Växeriktare	159 granskade kontrollpunkter	90,1 %	89,9 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	76,9 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Ecotech solutions Solpanelen.nu



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solpanelen.nu jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/solpanelennu

