



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Ecotech solutions jämfört med Vattenfall

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+6,3 pp

Vattenfall har högre andel godkända besiktningar

6,3 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

8,1 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för Vattenfall.

13,6 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

19,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

+6,3 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Ecotech solutionss offentliga besiktningar är godkända


Ecotech solutions

0 %



Vattenfall

6,3 %



Ecotech solutions

4

besiktningar


Vattenfall

16

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Ecotech solutions  Vattenfall

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Ecotech solutions
Tillbehör	30 granskade kontrollpunkter	91,9 %	100 %
Batteri	61 granskade kontrollpunkter	92,6 %	96,7 %
Växeriktare	159 granskade kontrollpunkter	88 %	89,9 %
Solpaneler	69 granskade kontrollpunkter	80,3 %	79,7 %
Montagesystem	106 granskade kontrollpunkter	80,6 %	67 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Ecotech solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ecotech-solutions/data/jamfor/vattenfall

