



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EDE Energi Data & Elektronikservice AB jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ede-energi-data-elektronikservice-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.

36,2 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 39,5 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.

13,3 pp skillnad

EDE Energi Data & Elektronikservice AB ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

13,3 % icke-godkända punkter för EDE Energi Data & Elektronikservice AB, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av EDE Energi Data & Elektronikservice ABs offentliga besiktningar är godkända


EDE Energi Data & Elektronikservice AB

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



EDE Energi Data & Elektronikservice AB

3

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ EDE Energi Data & Elektronikservice AB ■ Energiteknik i Kungälv AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	EDE Energi Data & Elektronikservice AB
Tillbehör	15 granskade kontrollpunkter	100 %	86,7 %
			
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	95,9 %	77,1 %
			
Växelriktare	67 granskade kontrollpunkter	100 %	74,6 %
			
Montagesystem	38 granskade kontrollpunkter	96,7 %	60,5 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EDE Energi Data & Elektronikservice AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ede-energi-data-elektronikservice-ab/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

