



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

EDE Energi Data & Elektronikservice AB jämfört med E.ON

2021–2025

3 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/ede-energi-data-elektronikservice-ab/data/jamfor/eon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.

19,3 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 39,5 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.

7,3 pp skillnad

EDE Energi Data & Elektronikservice AB ligger närmast E.ON vid montering av solpaneler

22,9 % icke-godkända punkter för EDE Energi Data & Elektronikservice AB, jämfört med 15,6 % för E.ON.

+5,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för EDE Energi Data & Elektronikservice AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av EDE Energi Data & Elektronikservice ABs offentliga besiktningar är godkända

EDE Energi Data & Elektronikservice AB

0 %

E.ON

3,9 %

EDE Energi Data & Elektronikservice AB

3

besiktningar


E.ON

103

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 EDE Energi Data & Elektroniks-service AB  E.ON

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		E.ON	EDE Energi Data & Elektronikservice AB
Solpaneler	48 granskade kontrollpunkter	84,4 %	77,1 %
Tillbehör	15 granskade kontrollpunkter	94,9 %	86,7 %
Växelriktare	67 granskade kontrollpunkter	90,5 %	74,6 %
Montagesystem	38 granskade kontrollpunkter	79,8 %	60,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ EDE Energi Data & Elektronikservice AB ■ E.ON



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		E.ON	EDE Energi Data & Elektronikservice AB
Kalmar län	3 respektive 11 besiktningar	9,1 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både EDE Energi Data & Elektronikservice AB och E.ON.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EDE Energi Data & Elektronikservice AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

E.ON jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/ede-energi-data-elektronikservice-ab/data/jamfor/eon

