



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



EGEN ENERGI AB jämfört med KomByggSol

2021–2025

11 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/kombyggisol



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+21,8 pp

KomByggSol har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 18,2 % för EGEN ENERGI AB.

4,7 pp

EGEN ENERGI AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,1 % för KomByggSol.

6 pp

KomByggSol har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,9 % för EGEN ENERGI AB.

+21,8 pp

KomByggSol har fler besiktningar med få anmärkningar

40 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 18,2 % för EGEN ENERGI AB.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

18,2 %

av EGEN ENERGI ABs offentliga besiktningar är godkända


EGEN ENERGI AB

18,2 %



KomByggSol

40 %



EGEN ENERGI AB

11

besiktningar


KomByggSol

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ EGEN ENERGI AB ■ KomByggSol


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		KomByggSol	EGEN ENERGI AB
Batteri	56 granskade kontrollpunkter	77,8 %	98,2 %
Växeriktare	436 granskade kontrollpunkter	91,9 %	96,6 %
Tillbehör	77 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %
Optimerare	20 granskade kontrollpunkter	100 %	95 %
Montagesystem	262 granskade kontrollpunkter	94,5 %	89,3 %
Solpaneler	178 granskade kontrollpunkter	98,1 %	92,1 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		KomByggSol	EGEN ENERGI AB
Skåne län	11 respektive 5 besiktningar	40 %	18,2 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både EGEN ENERGI AB och KomByggSol.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där EGEN ENERGI AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

KomByggSol jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/egen-energi-ab/data/jamfor/kombyggisol

