



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elians jämfört med Assemblin Solar AB

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/assemblin-solar-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+23,3 pp

Assemblin Solar AB har högre andel godkända besiktningar

40 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

6,1 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 6,1 % för Assemblin Solar AB.

11,9 pp

Assemblin Solar AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,5 % för Elians.

+33,3 pp

Assemblin Solar AB har fler besiktningar med få anmärkningar

33,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända


Elians

16,7 %



Assemblin Solar AB

40 %



Elians

6

besiktningar

Assemblin Solar AB

15

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Elians  Assemblin Solar AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Assemblin Solar AB	Elians
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	93,9 %	100 %
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	97,5 %	93,9 %
Montagesystem	127 granskade kontrollpunkter	91,1 %	85 %
Växeriktare	197 granskade kontrollpunkter	97,2 %	87,8 %
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	98,4 %	86,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

Assemblin Solar AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/assemblin-solar-ab

