



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Elians jämfört med Söderens

2021–2025

6 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+18,7 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 16,7 % för Elians.

4,2 pp

Elians har lägre felfrekvens vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,2 % för Söderens.

9,2 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,5 % för Elians.

+33,1 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elians.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

16,7 %

av Elianss offentliga besiktningar är godkända



Elians
6
besiktningar

Söderens
130
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Elians ■ Söderens



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	Elians
Batteri	28 granskade kontrollpunkter	95,8 %	100 %
Tillbehör	49 granskade kontrollpunkter	96,9 %	93,9 %
Växelriktare	197 granskade kontrollpunkter	95,3 %	87,8 %
Montagesystem	127 granskade kontrollpunkter	92,9 %	85 %
Solpaneler	89 granskade kontrollpunkter	95,7 %	86,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Elians ■ Söderens



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elians är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elians/data/jamfor/soderens

