



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Elteknik i Lund jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

49 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/elteknik-i-lund/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.

16,7 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 20 % för Elteknik i Lund.

8,2 pp skillnad

Elteknik i Lund ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

8,2 % icke-godkända punkter för Elteknik i Lund, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Elteknik i Lund.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Elteknik i Lunds offentliga besiktningar är godkända


Elteknik i Lund

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Elteknik i Lund

49

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 Elteknik i Lund  Energiteknik i Kungälv AB

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Elteknik i Lund
Tillbehör	329 granskade kontrollpunkter	100 %	91,8 %
Batteri	367 granskade kontrollpunkter	100 %	91,3 %
Växelriktare	1 581 granskade kontrollpunkter	100 %	86,5 %
Solpaneler	817 granskade kontrollpunkter	95,9 %	82 %
Montagesystem	1 208 granskade kontrollpunkter	96,7 %	80 %
Optimerare	3 granskade kontrollpunkter	100 %	66,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Elteknik i Lund är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/elteknik-i-lund/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

