



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energihem jämfört med Söderens

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/soderens



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,8 pp

Söderens har högre andel godkända besiktningar

35,4 % godkända, jämfört med 17,6 % för Energihem.

1,5 pp

Energihem har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

1,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 3,1 % för Söderens.

16,9 pp

Söderens har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

+21,3 pp


Söderens har fler besiktningar med få anmärkningar

33,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 11,8 % för Energihem.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,6 %

av Energiheims offentliga besiktningar är godkända




Energihem
17
besiktningar

Söderens
130
besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Energihem ■ Söderens


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Söderens	Energihem
Tillbehör	64 granskade kontrollpunkter	96,9 %	98,4 %
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	95,7 %	89,5 %
Växelriktare	438 granskade kontrollpunkter	95,3 %	86,8 %
Optimerare	27 granskade kontrollpunkter	94,6 %	85,2 %
Montagesystem	275 granskade kontrollpunkter	92,9 %	76 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energihem är registrerad som installatör.

Jämförelse

Söderens jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/soderens

