



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energihem jämfört med Solebra AB

2021–2025

17 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/solebra-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+17,6 pp

Energihem har högre andel godkända besiktningar

17,6 % godkända, jämfört med 0 % för Solebra AB.

1,3 pp

Energihem har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

10,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,8 % för Solebra AB.

13,8 pp

Solebra AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 24 % för Energihem.

+11,8 pp


Energihem har fler besiktningar med få anmärkningar

11,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solebra AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

17,6 %

av Energiheims offentliga besiktningar är godkända



Energihem
17
besiktningar

Solebra AB
3
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energihem Solebra AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solebra AB	Energihem
Solpaneler	210 granskade kontrollpunkter	88,2 %	89,5 %
Tillbehör	64 granskade kontrollpunkter	97,2 %	98,4 %
Växeriktare	438 granskade kontrollpunkter	95,2 %	86,8 %
Montagesystem	275 granskade kontrollpunkter	89,8 %	76 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Energihem Solebra AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energihem är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solebra AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energihem/data/jamfor/solebra-ab

