



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energiteknik i Kungälv AB jämfört med BYHMGARD

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/byhmgard



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+50 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 25 % för BYHMGARD.

16,2 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,5 % för BYHMGARD.

0 pp skillnad

BYHMGARD ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

0 % icke-godkända punkter för BYHMGARD, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+50 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 25 % för BYHMGARD.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



BYHMGARD

25 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

BYHMGARD

4


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energiteknik i Kungälv AB BYHMGARD



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

BYHMGARD Energiteknik i Kungälv
AB

Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	80,5 %	96,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	88,9 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	85,7 %	95,9 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	94,1 %	100 %
Växeriktare	161 granskade kontrollpunkter	95,2 %	100 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

BYHMGARD jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/byhmgard

