



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energiteknik i Kungälv AB jämfört med Cellera AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+65 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

22,6 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

4,5 pp skillnad

Cellera AB ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter för Celler AB, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Celler AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Cellera AB

10 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Cellera AB

10


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energiteknik i Kungälv AB Cellera AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp


Cellera AB Energiteknik i Kungälv
AB

Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	74,1 %	96,7 %
Växeloriktare	161 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	84,1 %	95,9 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	89,7 %	100 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	95,5 %	100 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Energiteknik i Kungälv AB Cellera AB



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Cellera AB	Energiteknik i Kungälv AB
Västra Götalands län	4 respektive 7 besiktningar	14,3 %	75 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energiteknik i Kungälv AB och Celler AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/cellera-ab

