



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energiteknik i Kungälv AB jämfört med JS Elservice

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/js-elservice



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för JS Elservice.

21,1 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 24,4 % för JS Elservice.

0 pp skillnad

JS Elservice ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för JS Elservice, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för JS Elservice.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



JS Elservice

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

JS Elservice

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energiteknik i Kungälv AB JS Elservice



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		JS Elservice	Energiteknik i Kungälv AB
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	75,6 %	96,7 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	80 %	100 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	89,1 %	95,9 %
Växelriktare	161 granskade kontrollpunkter	94,2 %	100 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Energiteknik i Kungälv AB JS Elservice



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

JS Elservice jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/js-elservice

