



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energiteknik i Kungälv AB jämfört med Nordpolen Energi

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/nordpolen-energi



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+72,3 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.

26,7 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 26,7 % för Nordpolen Energi.

4,3 pp skillnad

Nordpolen Energi ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

4,3 % icke-godkända punkter för Nordpolen Energi, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+72,3 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 2,7 % för Nordpolen Energi.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Nordpolen Energi

2,7 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Nordpolen Energi

74


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energiteknik i Kungälv AB Nordpolen Energi



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Nordpolen Energi	Energiteknik i Kungälv AB
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	73,3 %	100 %
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	77,4 %	96,7 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	77,2 %	95,9 %
Växeloriktare	161 granskade kontrollpunkter	83,1 %	100 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	93,4 %	100 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	95,7 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Energiteknik i Kungälv AB Nordpolen Energi



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Nordpolen Energi		Energiteknik i Kungälv AB	
Västra Götalands län	4 respektive 33 besiktningar		3 %	75 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energiteknik i Kungälv AB och Nordpolen Energi.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Nordpolen Energi jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/nordpolen-energi

