



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energiteknik i Kungälv AB jämfört med Sol i Väst

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/sol-i-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

24,3 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

4,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 28,4 % för Sol i Väst.

4,9 pp skillnad

Sol i Väst ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

4,9 % icke-godkända punkter för Sol i Väst, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Sol i Väst.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Sol i Väst

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Sol i Väst

36


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energiteknik i Kungälv AB Sol i Väst



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Sol i Väst	Energiteknik i Kungälv AB
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	71,6 %	95,9 %
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	78,2 %	96,7 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	90,7 %	100 %
Växelriktare	161 granskade kontrollpunkter	91,2 %	100 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	95,1 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Energiteknik i Kungälv AB Sol i Väst



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Sol i Väst		Energiteknik i Kungälv AB	
Västra Götalands län	4 respektive 29 besiktningar		0 %	75 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energiteknik i Kungälv AB och Sol i Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Sol i Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/sol-i-vast

