



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energiteknik i Kungälv AB jämfört med Solkontakt Stockholm AB

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+41,7 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 33,3 % för Solkontakt Stockholm AB.

13,4 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 16,7 % för Solkontakt Stockholm AB.

4 pp skillnad

Solkontakt Stockholm AB ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

4 % icke-godkända punkter för Solkontakt Stockholm AB, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkontakt Stockholm AB.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Solkontakt Stockholm AB

33,3 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar

Solkontakt Stockholm AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Energiteknik i Kungälv AB ■ Solkontakt Stockholm AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp

Solkontakt Stockholm AB Energiteknik i Kungälv
AB

Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	83,3 %	96,7 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	83,7 %	95,9 %
Växelriktare	161 granskade kontrollpunkter	91,1 %	100 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	91,3 %	100 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	96 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkontakt Stockholm AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/solkontakt-stockholm-ab

