



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energiteknik i Kungälv AB jämfört med Vega Solar

2021–2025

4 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/vega-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Vega Solar.

20,6 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 23,9 % för Vega Solar.

0 pp skillnad

Vega Solar ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter för Vega Solar, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Vega Solar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

75 %

av Energiteknik i Kungälv ABs offentliga besiktningar är godkända


Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Vega Solar

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar


Vega Solar

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Energiteknik i Kungälv AB  Vega Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vega Solar	Energiteknik i Kungälv AB
Montagesystem	91 granskade kontrollpunkter	76,1 %	96,7 %
Solpaneler	49 granskade kontrollpunkter	85 %	95,9 %
Växelriktare	161 granskade kontrollpunkter	92,5 %	100 %
Batteri	24 granskade kontrollpunkter	93,5 %	100 %
Tillbehör	38 granskade kontrollpunkter	100 %	100 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Ikke-godkända kontrollpunkter

Energiteknik i Kungälv AB Vega Solar



Intervallen visar antalet ikke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Vega Solar		Energiteknik i Kungälv AB	
Västra Götalands län	4 respektive 5 besiktningar		0 %	75 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energiteknik i Kungälv AB och Vega Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Kungälv AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vega Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik-i-kungalv-ab/data/jamfor/vega-solar

