



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energiteknik i Malmö AB jämfört med genomsnittet

2021–2025

2 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energiteknik/data



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

1,7 pp färre fel

Energiteknik i Malmö AB presterar bättre än genomsnittet vid installation av tillbehör

2,4 % icke-godkända punkter mot 4,1 % för genomsnittet.

2 besiktningar

Energiteknik i Malmö AB har 2 offentliga besiktningar i underlaget

Rapporten bygger på 2 offentliga installationer och jämförelseunderlaget på 5280.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Energiteknik i Malmö ABs offentliga besiktningar är godkända

Energiteknik i Malmö AB

0 %

Genomsnittet

15,6 %

Energiteknik i Malmö AB

2

besiktningar


Genomsnittet

5 280

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Energiteknik i Malmö AB ■ Genomsnittet


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp	Genomsnittet Energiteknik i Malmö AB		
Optimerare	8 granskade kontrollpunkter	87,3 %	100 %
Tillbehör	41 granskade kontrollpunkter	95,9 %	97,6 %
Montagesystem	45 granskade kontrollpunkter	85,3 %	84,4 %
Solpaneler	30 granskade kontrollpunkter	89 %	86,7 %
Batteri	48 granskade kontrollpunkter	96,3 %	91,7 %
Växelriktare	32 granskade kontrollpunkter	92,1 %	84,4 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energiteknik i Malmö AB är registrerad som installatör.

Jämförelse

Genomsnittet jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energiteknik/data

