



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Energy Effective Solutions jämfört med SO Solkraft AB

2021–2025

55 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/so-solkraft-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,2 pp

SO Solkraft AB har högre andel godkända besiktningar

11,8 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

0,7 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 4,1 % för SO Solkraft AB.

9,9 pp

SO Solkraft AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

3,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

+0,4 pp

SO Solkraft AB har fler besiktningar med få anmärkningar

5,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,5 % för Energy Effective Solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,6 %

av Energy Effective Solutionss offentliga besiktningar är godkända


Energy Effective Solutions

3,6 %



SO Solkraft AB

11,8 %



Energy Effective Solutions

55

besiktningar

SO Solkraft AB

17


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energy Effective Solutions SO Solkraft AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SO Solkraft AB	Energy Effective Solutions
Tillbehör	465 granskade kontrollpunkter	95,9 %	96,6 %
Växeriktare	2 145 granskade kontrollpunkter	94 %	93,9 %
Solpaneler	892 granskade kontrollpunkter	93,8 %	87,3 %
Montagesystem	1 072 granskade kontrollpunkter	92,4 %	83,9 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	96,6 %	86,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


Energy Effective Solutions SO Solkraft AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		SO Solkraft AB	Energy Effective Solutions
Stockholms län	37 respektive 17 besiktningar	11,8 %	5,4 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energy Effective Solutions och SO Solkraft AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energy Effective Solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

SO Solkraft AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/so-solkraft-ab

