



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energy Effective Solutions jämfört med Solkomplett Sverige AB

2021–2025

55 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,6 pp

Energy Effective Solutions har högre andel godkända besiktningar

3,6 % godkända, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.

6,2 pp

Solkomplett Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

0,3 pp skillnad

Energy Effective Solutions ligger närmast Solkomplett Sverige AB vid installation av växelriktare

6,1 % icke-godkända punkter för Energy Effective Solutions, jämfört med 5,8 % för Solkomplett Sverige AB.

+5,5 pp

Energy Effective Solutions har fler besiktningar med få anmärkningar

5,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,6 %

av Energy Effective Solutionss offentliga besiktningar är godkända


Energy Effective Solutions

3,6 %



Solkomplett Sverige AB

0 %



Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Solkomplett Sverige AB

3


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

Energy Effective Solutions Solkomplett Sverige AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkomplett Sverige AB	Energy Effective Solutions
Växelriktare	2 145 granskade kontrollpunkter	94,2 %	93,9 %
Tillbehör	465 granskade kontrollpunkter	97,7 %	96,6 %
Montagesystem	1 072 granskade kontrollpunkter	88 %	83,9 %
Solpaneler	892 granskade kontrollpunkter	91,5 %	87,3 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	92,9 %	86,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkomplett Sverige AB	Energy Effective Solutions
Stockholms län	37 respektive 3 besiktningar	0 %
		5,4 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energy Effective Solutions och Solkomplett Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energy Effective Solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkomplett Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab

