



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Energy Effective Solutions jämfört med Svea Solar

2021–2025

55 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/svea-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+4,8 pp

Svea Solar har högre andel godkända besiktningar

8,4 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

6,6 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 12,9 % för Svea Solar.

8,8 pp

Svea Solar har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

+3,7 pp

Svea Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

9,2 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,5 % för Energy Effective Solutions.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,6 %

av Energy Effective Solutionss offentliga besiktningar är godkända


Energy Effective Solutions

3,6 %



Svea Solar

8,4 %



Energy Effective Solutions

55

besiktningar


Svea Solar

534

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Energy Effective Solutions ■ Svea Solar


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Svea Solar	Energy Effective Solutions
Optimerare	16 granskade kontrollpunkter	87,1 %	93,7 %
Montagesystem	1 072 granskade kontrollpunkter	82,7 %	83,9 %
Växelriktare	2 145 granskade kontrollpunkter	92,7 %	93,9 %
Tillbehör	465 granskade kontrollpunkter	95,8 %	96,6 %
Solpaneler	892 granskade kontrollpunkter	87,5 %	87,3 %
Batteri	15 granskade kontrollpunkter	95,5 %	86,7 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Svea Solar	Energy Effective Solutions
Stockholms län	37 respektive 122 besiktningar	11,5 %	5,4 %
Södermanlands län	18 respektive 11 besiktningar	18,2 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Energy Effective Solutions och Svea Solar.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Energy Effective Solutions är registrerad som installatör.

Jämförelse

Svea Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/energy-effective-solutions/data/jamfor/svea-solar

