



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Enermont jämfört med Auterra Solar

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/auterra-solar



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+10,7 pp

Auterra Solar har högre andel godkända besiktningar

22,2 % godkända, jämfört med 11,5 % för Enermont.

4 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,2 % för Auterra Solar.

7,6 pp

Auterra Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

3,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,4 % för Enermont.

+11,1 pp

Auterra Solar har fler besiktningar med få anmärkningar

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända


Enermont

11,5 %



Auterra Solar

22,2 %



Enermont

26


besiktningar

Auterra Solar

9

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Auterra Solar	Enermont
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	85,8 %	89,8 %
Växelriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	93,6 %	93,6 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	94,7 %	91,2 %
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	96,2 %	88,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

Auterra Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/auterra-solar

