



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Enermont jämfört med Celler AB

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/cellera-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+1,5 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 10 % för Celler AB.

15,7 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 25,9 % för Celler AB.

5 pp

Cellera AB har lägre felfrekvens vid installation av batterier

4,5 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för Enermont.

0 %


Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända



Enermont
26
besiktningar


Cellera AB
10
besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Enermont ■ Cellera AB




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Cellera AB	Enermont
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	74,1 %	89,8 %
Växeriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	87,3 %	93,6 %
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	84,1 %	88,6 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	89,7 %	91,2 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	95,5 %	90,5 %
Optimerare	77 granskade kontrollpunkter	100 %	87 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

Cellera AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/cellera-ab

