



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enermont jämfört med Clean Sun Sverige AB

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,5 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 0 % för Clean Sun Sverige AB.

3,2 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

11,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 14,6 % för Clean Sun Sverige AB.

3,8 pp

Clean Sun Sverige AB har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

5 % icke-godkända punkter, jämfört med 8,8 % för Enermont.

0 %

Andelen besiktningar med få anmärkningar är densamma

Båda ligger på 0 % besiktningar med högst två anmärkningar.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända


Enermont

11,5 %



Clean Sun Sverige AB

0 %



Enermont

26

besiktningar


Clean Sun Sverige AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Enermont ■ Clean Sun Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Clean Sun Sverige AB	Enermont
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	85,4 %	88,6 %
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	87,5 %	89,8 %
Växelriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	92,3 %	93,6 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	95 %	91,2 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

Clean Sun Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/clean-sun-sverige-ab

