



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Enermont jämfört med Kraftringen

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/kraftringen



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+8,5 pp

Kraftringen har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 11,5 % för Enermont.

2,8 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 13 % för Kraftringen.

3,2 pp

Kraftringen har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

8,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,4 % för Enermont.

+20 pp

Kraftringen har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända


Enermont

11,5 %



Kraftringen

20 %



Enermont

26

besiktningar

Kraftringen

5


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.



0-100 %

■ Enermont ■ Krafringen




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Kraftringen	Enermont
Optimerare	77 granskade kontrollpunkter	80 %	87 %
			
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	87 %	89,8 %
			
Växelriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	94,5 %	93,6 %
			
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	91,8 %	88,6 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Kraftringen	Enermont
Skåne län	26 respektive 5 besiktningar	20 %	11,5 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både Enermont och Kraftringen.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

Kraftringen jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/kraftringen

