



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enermont jämfört med SunBro

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/sunbro



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+51,4 pp

SunBro har högre andel godkända besiktningar

62,9 % godkända, jämfört med 11,5 % för Enermont.

9,3 pp

SunBro har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

2,1 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,4 % för Enermont.

4,3 pp skillnad

Enermont ligger närmast SunBro vid installation av växelriktare

6,4 % icke-godkända punkter för Enermont, jämfört med 2,1 % för SunBro.

+64,9 pp

SunBro har fler besiktningar med få anmärkningar

64,9 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.




Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända

Enermont

11,5 %



SunBro

62,9 %



Enermont

26

besiktningar


SunBro

97

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Enermont  SunBro

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		SunBro	Enermont
Växeriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	97,9 %	93,6 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	97,9 %	91,2 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	97,8 %	90,5 %
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	97,7 %	89,8 %
Optimerare	77 granskade kontrollpunkter	95,8 %	87 %
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	97,9 %	88,6 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Enermont ■ SunBro



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

SunBro jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/sunbro

