



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enermont jämfört med Vattenfall

2021–2025

26 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/vattenfall



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+5,2 pp

Enermont har högre andel godkända besiktningar

11,5 % godkända, jämfört med 6,3 % för Vattenfall.

9,2 pp

Enermont har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

10,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Vattenfall.

2,1 pp

Vattenfall har lägre felfrekvens vid installation av batterier

7,4 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för Enermont.

+6,3 pp

Vattenfall har fler besiktningar med få anmärkningar

6,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enermont.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

11,5 %

av Enermonts offentliga besiktningar är godkända


Enermont

11,5 %



Vattenfall

6,3 %



Enermont

26

besiktningar

Vattenfall

16


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Enermont ■ Vattenfall




År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Vattenfall	Enermont
Montagesystem	640 granskade kontrollpunkter	80,6 %	89,8 %
Solpaneler	457 granskade kontrollpunkter	80,3 %	88,6 %
Optimerare	77 granskade kontrollpunkter	80 %	87 %
Växelriktare	1 018 granskade kontrollpunkter	88 %	93,6 %
Tillbehör	114 granskade kontrollpunkter	91,9 %	91,2 %
Batteri	74 granskade kontrollpunkter	92,6 %	90,5 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enermont är registrerad som installatör.

Jämförelse

Vattenfall jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enermont/data/jamfor/vattenfall

