



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# Enwell jämfört med Auterra Solar

2021–2025

---

## 5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/auterra-solar](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/auterra-solar)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

### +22,2 pp

**Auterra Solar har högre andel godkända besiktningar**

22,2 % godkända, jämfört med 0 % för Enwell.

### 6,7 pp

**Auterra Solar har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler**

3,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 10,5 % för Enwell.

### 1,6 pp skillnad

**Enwell ligger närmast Auterra Solar vid installation av tillbehör**

6,9 % icke-godkända punkter för Enwell, jämfört med 5,3 % för Auterra Solar.

### +11,1 pp

**Auterra Solar har fler besiktningar med få anmärkningar**

11,1 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enwell.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**0 %**

av Enwells offentliga besiktningar är godkända


Enwell

0 %



Auterra Solar

22,2 %



Enwell

**5**

besiktningar


Auterra Solar

**9**

besiktningar



## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 Enwell  Auterra Solar

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


## Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp                                                                        |                               | Auterra Solar | Enwell        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Tillbehör</b>                                                                    | 58 granskade kontrollpunkter  | 94,7 %        | <b>93,1 %</b> |
|    |                               |               |               |
| <b>Montagesystem</b>                                                                | 110 granskade kontrollpunkter | 85,8 %        | <b>80,9 %</b> |
|    |                               |               |               |
| <b>Växelriktare</b>                                                                 | 146 granskade kontrollpunkter | 93,6 %        | <b>87,7 %</b> |
|    |                               |               |               |
| <b>Solpaneler</b>                                                                   | 86 granskade kontrollpunkter  | 96,2 %        | <b>89,5 %</b> |
|  |                               |               |               |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Enwell Auterra Solar



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enwell är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Auterra Solar jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/auterra-solar](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/auterra-solar)

