



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Enwell jämfört med EcoKraft

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/ecokraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+11,7 pp

EcoKraft har högre andel godkända besiktningar

11,7 % godkända, jämfört med 0 % för Enwell.

3,9 pp

Enwell har lägre felfrekvens vid installation av batterier

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för EcoKraft.

4,2 pp

EcoKraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

14,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,1 % för Enwell.

+7,5 pp

EcoKraft har fler besiktningar med få anmärkningar

7,5 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enwell.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Enwells offentliga besiktningar är godkända


Enwell

0 %



EcoKraft

11,7 %



Enwell

5

besiktningar


EcoKraft

120

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Enwell ■ EcoKraft


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		EcoKraft	Enwell
Batteri	72 granskade kontrollpunkter	90,5 %	94,4 %
Solpaneler	86 granskade kontrollpunkter	88,8 %	89,5 %
Tillbehör	58 granskade kontrollpunkter	95,3 %	93,1 %
Växelriktare	146 granskade kontrollpunkter	91,4 %	87,7 %
Montagesystem	110 granskade kontrollpunkter	85,1 %	80,9 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	90,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ Enwell ■ EcoKraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enwell är registrerad som installatör.

Jämförelse

EcoKraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/ecokraft

