



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



Enwell jämfört med Energiteknik i Kungälv AB

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har högre andel godkända besiktningar

75 % godkända, jämfört med 0 % för Enwell.

15,8 pp

Energiteknik i Kungälv AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

3,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,1 % för Enwell.

5,6 pp skillnad

Enwell ligger närmast Energiteknik i Kungälv AB vid installation av batterier

5,6 % icke-godkända punkter för Enwell, jämfört med 0 % för Energiteknik i Kungälv AB.

+75 pp

Energiteknik i Kungälv AB har fler besiktningar med få anmärkningar

75 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Enwell.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

0 %

av Enwells offentliga besiktningar är godkända


Enwell

0 %



Energiteknik i Kungälv AB

75 %



Enwell

5

besiktningar

Energiteknik i Kungälv AB

4

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ Enwell ■ Energiteknik i Kungälv AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energiteknik i Kungälv AB	Enwell
Batteri	72 granskade kontrollpunkter	100 %	94,4 %
Solpaneler	86 granskade kontrollpunkter	95,9 %	89,5 %
Tillbehör	58 granskade kontrollpunkter	100 %	93,1 %
Optimerare	11 granskade kontrollpunkter	100 %	90,9 %
Växeriktare	146 granskade kontrollpunkter	100 %	87,7 %
Montagesystem	110 granskade kontrollpunkter	96,7 %	80,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

Enwell Energiteknik i Kungälv AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Enwell är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energiteknik i Kungälv AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/enwell/data/jamfor/energiteknik-i-kungalv-ab

