



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med 1KOMMA5°

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/1komma5



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,5 pp

1KOMMA5° har högre andel godkända besiktningar

4,4 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

2,9 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,5 % för 1KOMMA5°.

2,3 pp

1KOMMA5° har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

+0,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5 % för 1KOMMA5°.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



1KOMMA5°

4,4 %



E.ON

103

besiktningar

1KOMMA5°

360

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


 E.ON  1KOMMA5°

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		1KOMMA5°	E.ON
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	94,5 %	97,4 %
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	85,8 %	86 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	84,8 %	84,4 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	96,1 %	94,9 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	92,5 %	90,5 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	82,1 %	79,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		1KOMMA5°	E.ON
Skåne län	52 respektive 128 besiktningar	2,3 %	1,9 %
Kalmar län	11 respektive 23 besiktningar	8,7 %	9,1 %
Stockholms län	10 respektive 61 besiktningar	3,3 %	20 %
Hallands län	7 respektive 13 besiktningar	0 %	0 %
Blekinge län	7 respektive 10 besiktningar	30 %	0 %
Östergötlands län	4 respektive 14 besiktningar	0 %	0 %
Västra Götalands län	4 respektive 38 besiktningar	5,3 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och 1KOMMA5°.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

1KOMMA5° jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/1komma5

