



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Ecotech solutions

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/ecotech-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.

12,8 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

20,2 % icke-godkända punkter, jämfört med 33 % för Ecotech solutions.

5,1 pp

Ecotech solutions har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

0 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,1 % för E.ON.

+5,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Ecotech solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Ecotech solutions

0 %



E.ON

103

besiktningar

Ecotech solutions

4

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 E.ON  Ecotech solutions

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Ecotech solutions	E.ON
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	67 %	79,8 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	79,7 %	84,4 %
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	96,7 %	97,4 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	89,9 %	90,5 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	100 %	94,9 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter

■ E.ON ■ Ecotech solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Ecotech solutions	E.ON
Skåne län	52 respektive 4 besiktningar	0 %	1,9 %
			

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Ecotech solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Ecotech solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/ecotech-solutions

