



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

E.ON jämfört med Energy Effective Solutions

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/energy-effective-solutions



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+0,3 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 3,6 % för Energy Effective Solutions.

10,7 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 13,3 % för Energy Effective Solutions.

7,7 pp

Energy Effective Solutions har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

6,3 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för E.ON.

+0,3 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,5 % för Energy Effective Solutions.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Energy Effective Solutions

3,6 %



E.ON

103

besiktningar

Energy Effective Solutions

55

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ E.ON ■ Energy Effective Solutions


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Energy Effective Solutions	E.ON
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	86,7 %	97,4 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	96,6 %	94,9 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	87,3 %	84,4 %
Växeloriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	93,9 %	90,5 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	83,9 %	79,8 %
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	93,7 %	86 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter


■ E.ON ■ Energy Effective Solutions



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Energy Effective Solutions	E.ON
Stockholms län	10 respektive 37 besiktningar	5,4 %	20 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Energy Effective Solutions.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Energy Effective Solutions jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/energy-effective-solutions

