



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Everöds Elbyrå

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/everods-elbyra



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+16,1 pp

Everöds Elbyrå har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

2,6 pp

Everöds Elbyrå har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

17,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

0,1 pp skillnad

E.ON ligger närmast Everöds Elbyrå vid montering av solpaneler

15,6 % icke-godkända punkter för E.ON, jämfört med 15,5 % för Everöds Elbyrå.

+14,2 pp

Everöds Elbyrå har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,8 % för E.ON.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Everöds Elbyrå

20 %



E.ON

103

besiktningar


Everöds Elbyrå

5

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ E.ON ■ Everöds Elbyrå



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Everöds Elbyrå	E.ON
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	84,5 %	84,4 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	92,6 %	90,5 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	97,2 %	94,9 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	82,4 %	79,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.


Icke-godkända kontrollpunkter



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Everöds Elbyrå	E.ON
Skåne län	52 respektive 4 besiktningar	25 %	1,9 %



Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Everöds Elbyrå.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Everöds Elbyrå jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/everods-elbyra

