



**INSTITUTET FÖR  
SOLENERGIKVALITET**



# E.ON jämfört med Green Hero AB

2021–2025

---

## 103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

[www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/green-hero-ab](http://www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/green-hero-ab)



Läs rapporten digitalt

## Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

**+3,9 pp**

**E.ON har högre andel godkända besiktningar**

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för Green Hero AB.

**8,4 pp**

**E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier**

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 11 % för Green Hero AB.

**0,9 pp**

**Green Hero AB har lägre felfrekvens vid installation av växelriktare**

8,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 9,5 % för E.ON.

**+5,8 pp**

**E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar**

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Green Hero AB.




**Godkända besiktningar.** Samlat utfall i det offentliga underlaget.

**3,9 %**

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Green Hero AB

0 %



E.ON

**103**

besiktningar

Green Hero AB

**8**

besiktningar




## Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

E.ON

Green Hero AB



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


# Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

| Produktgrupp         |                                 | Green Hero AB | E.ON          |
|----------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Optimerare</b>    | 50 granskade kontrollpunkter    | 60 %          | <b>86 %</b>   |
| <b>Batteri</b>       | 151 granskade kontrollpunkter   | 89 %          | <b>97,4 %</b> |
| <b>Solpaneler</b>    | 1 473 granskade kontrollpunkter | 76,9 %        | <b>84,4 %</b> |
| <b>Montagesystem</b> | 2 131 granskade kontrollpunkter | 74,3 %        | <b>79,8 %</b> |
| <b>Tillbehör</b>     | 881 granskade kontrollpunkter   | 94,5 %        | <b>94,9 %</b> |
| <b>Växeriktare</b>   | 3 768 granskade kontrollpunkter | 91,4 %        | <b>90,5 %</b> |

## Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

■ E.ON ■ Green Hero AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



## Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

| Län                                                                               |                              | Green Hero AB | E.ON  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|
| Skåne län                                                                         | 52 respektive 5 besiktningar | 0 %           | 1,9 % |
|  |                              |               |       |

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Green Hero AB.

# Metod. Så är jämförelsen gjord.

## Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

## Jämförelse

Green Hero AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

## Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

**Fortsätt i den digitala rapporten**

[www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/green-hero-ab](http://www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/green-hero-ab)

