



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Penthon

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/penthon



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för Penthon.

5,4 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

14 % icke-godkända punkter, jämfört med 19,4 % för Penthon.

7,3 pp

Penthon har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

+5,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Penthon.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Penthon

0 %



E.ON

103

besiktningar

Penthon

6

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ E.ON ■ Penthon


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Penthon	E.ON
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	80,6 %	86 %
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	95,8 %	97,4 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	86,2 %	84,4 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	98,2 %	94,9 %
Växelriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	95,8 %	90,5 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	87,1 %	79,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Penthon	E.ON
Västra Götalands län	4 respektive 5 besiktningar	0 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Penthon.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Penthon jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergiqualitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/penthon

