



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Solcellskompaniet Väst

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/solcellskompaniet-vast



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+24,7 pp

Solcellskompaniet Väst har högre andel godkända besiktningar

28,6 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

3,1 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 5,7 % för Solcellskompaniet Väst.

8,4 pp

Solcellskompaniet Väst har lägre felfrekvens vid installation av optimerare

5,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 14 % för E.ON.

+8,5 pp

Solcellskompaniet Väst har fler besiktningar med få anmärkningar

14,3 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,8 % för E.ON.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Solcellskompaniet Väst

28,6 %



E.ON

103

besiktningar


Solcellskompaniet Väst

7

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

 E.ON  Solcellskompaniet Väst

År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solcellskompaniet Väst	E.ON
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	94,3 %	97,4 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	92,2 %	90,5 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	98,1 %	94,9 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	89,7 %	84,4 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	87,4 %	79,8 %
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	94,4 %	86 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

E.ON Solcellskompaniet Väst



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Solcellskompaniet Väst	E.ON
Västra Götalands län	4 respektive 7 besiktningar	28,6 %	0 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Solcellskompaniet Väst.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solcellskompaniet Väst jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/solcellskompaniet-vast

