



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Solkomplett Sverige AB

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+3,9 pp

E.ON har högre andel godkända besiktningar

3,9 % godkända, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.

4,5 pp

E.ON har lägre felfrekvens vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter, jämfört med 7,1 % för Solkomplett Sverige AB.

8,2 pp

Solkomplett Sverige AB har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

12 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

+5,8 pp

E.ON har fler besiktningar med få anmärkningar

5,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Solkomplett Sverige AB.



Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Solkomplett Sverige AB

0 %



E.ON

103

besiktningar

Solkomplett Sverige AB

3

besiktningar

Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ E.ON ■ Solkomplett Sverige AB


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Solkomplett Sverige AB	E.ON
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	92,9 %	97,4 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	97,7 %	94,9 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	94,2 %	90,5 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	91,5 %	84,4 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	88 %	79,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

E.ON Solkomplett Sverige AB



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län	Solkomplett Sverige AB	E.ON
Stockholms län	10 respektive 3 besiktningar	0 %
		20 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Solkomplett Sverige AB.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Solkomplett Sverige AB jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/solkomplett-sverige-ab

