



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**



E.ON jämfört med Takkraft

2021–2025

103 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/takkraft



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+42,3 pp

Takkraft har högre andel godkända besiktningar

46,2 % godkända, jämfört med 3,9 % för E.ON.

16,2 pp

Takkraft har lägre felfrekvens vid montering av montagesystem

4 % icke-godkända punkter, jämfört med 20,2 % för E.ON.

0,7 pp skillnad

E.ON ligger närmast Takkraft vid installation av batterier

2,6 % icke-godkända punkter för E.ON, jämfört med 1,9 % för Takkraft.

+55 pp

Takkraft har fler besiktningar med få anmärkningar

60,8 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 5,8 % för E.ON.


Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

3,9 %

av E.ONs offentliga besiktningar är godkända


E.ON

3,9 %



Takkraft

46,2 %



E.ON

103

besiktningar

Takkraft

342


besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %

■ E.ON ■ Takkraft



År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.


Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Takkraft	E.ON
Batteri	151 granskade kontrollpunkter	98,1 %	97,4 %
Optimerare	50 granskade kontrollpunkter	87,8 %	86 %
Tillbehör	881 granskade kontrollpunkter	98,5 %	94,9 %
Växeriktare	3 768 granskade kontrollpunkter	96,8 %	90,5 %
Solpaneler	1 473 granskade kontrollpunkter	98,4 %	84,4 %
Montagesystem	2 131 granskade kontrollpunkter	96 %	79,8 %

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.

Icke-godkända kontrollpunkter

E.ON Takkraft



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.



Geografiska resultat. Godkända besiktningar per län för båda parter.

Län		Takkraft	E.ON
Stockholms län	10 respektive 320 besiktningar	48,4 %	20 %

Upp till sju län med minst tre besiktningar för både E.ON och Takkraft.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där E.ON är registrerad som installatör.

Jämförelse

Takkraft jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/eon/data/jamfor/takkraft

