



**INSTITUTET FÖR
SOLENERGIKVALITET**

Everöds Elbyrå jämfört med Inovèla

2021–2025

5 offentliga besiktningar

Oberoende besiktningsdata från Institutet för SolenergiKvalitet.

www.solenergiKvalitet.se/leverantor/everods-elbyra/data/jamfor/inovla



Läs rapporten digitalt

Nyckeltal. Fyra signaler från jämförelsen.

+20 pp

Everöds Elbyrå har högre andel godkända besiktningar

20 % godkända, jämfört med 0 % för Inovèla.

8,3 pp

Everöds Elbyrå har lägre felfrekvens vid installation av tillbehör

2,8 % icke-godkända punkter, jämfört med 11,1 % för Inovèla.

13,6 pp

Inovèla har lägre felfrekvens vid montering av solpaneler

1,9 % icke-godkända punkter, jämfört med 15,5 % för Everöds Elbyrå.

+20 pp


Everöds Elbyrå har fler besiktningar med få anmärkningar

20 % av protokollen hade högst två anmärkningar, jämfört med 0 % för Inovèla.

Godkända besiktningar. Samlat utfall i det offentliga underlaget.

20 %

av Everöds Elbyrås offentliga besiktningar är godkända



Everöds Elbyrå

5

besiktningar


Inovèla

3

besiktningar



Utveckling över tid. Andel godkända besiktningar per rapportår.

0-100 %


■ Everöds Elbyrå ■ Inovèla


År utan besiktningar lämnas tomma. Små underlag innebär större osäkerhet.

Produktgrupper. Andel godkända kontrollpunkter för båda parter.

Produktgrupp		Inovèla	Everöds Elbyrå
Tillbehör	36 granskade kontrollpunkter	88,9 %	97,2 %
			
Växelriktare	136 granskade kontrollpunkter	90 %	92,6 %
			
Montagesystem	51 granskade kontrollpunkter	90,4 %	82,4 %
			
Solpaneler	58 granskade kontrollpunkter	98,1 %	84,5 %
			

Fel per besiktning. Andel protokoll per intervall.



Intervallen visar antalet icke-godkända kontrollpunkter i ett och samma publicerade besiktningsprotokoll.

Metod. Så är jämförelsen gjord.

Urval

Rapporten omfattar offentliga solcellsbesiktningar från avslutade rapportår (2021–2025) där Everöds Elbyrå är registrerad som installatör.

Jämförelse

Inovèla jämförs med samma definitioner. Skillnader anges i procentenheter. Lägre andel icke-godkända punkter är bättre.

Tolkning

Resultatet beskriver besiktade installationer, inte alla projekt som leverantörerna har utfört. Ett litet underlag innebär större osäkerhet.

Fortsätt i den digitala rapporten

www.solenergikvalitet.se/leverantor/everods-elbyra/data/jamfor/inovla

